小学校の通学路の緊急一斉点検結果(北部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
1	粟野735付近 (粟野保育園~北部公民館)	スピードを出す車が多く、横断する際に注意 が必要。 歩行者空間が狭いところがある。	①車両に対する注意喚起を目的に安全看板の交換(鎌ケ谷市) ②可能なところに防護柵を設置(鎌ケ谷市)
2	西佐津間1-7付近 (大野信号設備工業前交差点)	信号機はあるが、交通量が多く横断する際に注意が必要。	①車両に対する注意喚起を目的に安全看板等の設置(鎌ケ谷市)
3	西佐津間2-5付近 (東武野田線268号踏切(六実変電所前))	道幅が狭く、歩行者の近くを車両が通過する 箇所がある。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示の補修及び安全看板等の設置(鎌ケ谷市)
4	粟野740付近 (粟野保育園前)	変則十字路であり横断する際に注意が必要。 車両から横断者が確認しづらいところがあ る。	①横断の方法について児童に指導(学校) ②車両に対する注意喚起を目的に安全看板等の設置(鎌ケ谷市)
5	粟野614付近 (粟野交番前)	信号機はあるが、交通量が多いため横断に 注意が必要である。	①車両に対する注意喚起を目的に車止め及び安全看板等の設置(鎌ケ谷市)
6	粟野754付近 (安田学園グランド前 交差点)	登下校時間帯の車の交通量が非常に多く、 一時停止の規制を守らず通行する車両もいる ため、横断する際に注意が必要。	①警察による一時停止の取締りを要望する(鎌ケ谷市)
7	主要地方道船橋我孫子線粟野十字路交差点 (粟野十字路~第三中学校方面)	交通量が非常に多いが、道路幅が狭いところ があり、車両との距離が近くなる恐れがある。	①路面標示「通学路注意」の設置(千葉県)