令和元年度 通学路合同点検結果(初富小学校)

番号		危険箇所	内 容	対策内容
1	東初富2-1付近	初富小裏門付近	抜け道利用の車が多く見通しが悪いため危 険。	・クロスマーク補修(鎌ケ谷市) ・看板「学童多し注意」交換(鎌ケ谷市)
2	東初富1-20付近	初富小正門付近	手押し信号機はあるが、交通量は非常に多く 注意が必要である。	・外側線補修(鎌ケ谷市)【実施済】 ・「スクールゾーン」路面シート設置(鎌ケ谷市)【実施済】
3	東初富3-3付近	部品工業先T字路	道が狭く、車の抜け道となっているため危険。	・「スクールゾーン」路面シート設置(鎌ケ谷市)【実施済】 ・路面標示「スクールゾーン」設置(鎌ケ谷市)
4	東初富3-4付近	東初富3-4付近T字路	道が狭く、車の抜け道となっているため危険。	・路面標示「学童注意」補修(鎌ケ谷市)・クロスマーク設置(鎌ケ谷市)・看板の汚れ(鎌ケ谷市)
5	東初富5-4付近	椚高台交差点	歩道部分が狭く、交通量が多い。通行に注意 を要する。	・路面標示「クロスマーク」の設置(鎌ケ谷市) ・「歩行者優先道路の路面標示」補修(鎌ケ谷市) ・看板「通学路につきー」、「速度落せ 飛び出すぞー」交換(鎌ケ谷市) ・歩行者だまりの部分のカラー舗装(グリーン)(鎌ケ谷市)
6	東初富1-20付近	赤道(初富小学校裏~東初富 公民館よこ押しボタン信号機 先)	見通しが悪い。人通りが少なく、暗い。	・樹木の適正管理を依頼(鎌ケ谷市)
7	東鎌ケ谷2-9付 近	井草橋公園先交差点	交通量が多いので、児童が横断する際は危 険である。	・路面標示「30」補修(鎌ケ谷警察)
8	東初富1-10付近	東初富公民館前	信号機のない交差点。スピードを出した車 が、交差点として認識しずらく危険である。	・看板「交差点注意」2枚交換(鎌ケ谷市) ・路面標示「通学路」補修(鎌ケ谷市)
9	東鎌ケ谷2-9付近	東鎌ヶ谷ふれあいの森前十字 路	車がスピードを出すため危険である。	 ・路面標示「学童注意」の縁取り(鎌ケ谷市) ・看板「通学路注意」の交換(鎌ケ谷市) ・「注意徐行」のシート・看板交換(鎌ケ谷市) ・「事故多しスピード落とせ」看板交換(鎌ケ谷市) ・「速度落とせ」補修(鎌ケ谷市) ・破損標識補修(鎌ケ谷警察)
10	東鎌ケ谷2-7付近	東鎌ケ谷2丁目付近のカーブ	鋭角のカーブの所であり、見通しが悪く危険 である。	・路面標示「学童注意」の補修・緑縁取り(鎌ケ谷市) ・看板「通学路注意」2枚交換(鎌ケ谷市) ・区画線設置(鎌ケ谷市)