

令和4年度 通学路合同点検結果(北部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	大宮神社付近 (市道2103号線)	スクールゾーンの区間であるが道幅が狭く、 下校時に交通量が増える。見通しも悪い。	・グリーンベルトの設置(鎌ヶ谷市) ・外側線等の補修(鎌ヶ谷市) ・注意喚起看板の交換(鎌ヶ谷市)
②	北部公民館付近十字路 (市道12号線)	見通しは良いが、一時停止をせず十字路に 侵入する車両がある。	・注意喚起看板の交換(鎌ヶ谷市) ・防護柵の設置(鎌ヶ谷市)【注】
③	佐津間1143付近 (市道12号線)	丁字路であるにも関わらず、車両が一時停止 せず道路(市道12号線)に進入してくる。	・路面標示の補修(鎌ヶ谷市) ・注意喚起看板の交換(鎌ヶ谷市) ・防護柵の設置(鎌ヶ谷市)【注】

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。