小学校の通学路の緊急一斉点検結果(中部小学校)

番号	危険箇所	内容	対策内容		
1	北中沢3-9付近 (北中沢3丁目十字路)	登校時間帯の交通量が非常に多く、歩行者 空間が狭いため歩行者の近くを通行する車両 が多い。 交差点右左折時に児童が巻き込まれそうに なる。	①車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置及びクロスマークの補修(鎌ケ谷市) ②見守り活動の強化を継続(学校・PTA)		
2	北中沢2-14付近 (あいさつ通り)	速度を出して通行する車両等が多く、通行に 注意が必要である。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示の保全(鎌ケ谷市)		
3	東中沢4-5付近 (あいさつ通り先手押し信号機 ~中部小学校方面)	道幅が狭いため、歩行者の近くを速度を出し た車両が多く通過する。	①車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ケ谷市) ②学期末・学期始めの登校指導(学校)		
4	東中沢2-24付近 (こひなたストア前十字路)	交通量の多い交差点であり、横断に注意を要 する。	①車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板の保全(鎌ケ谷市) ②交差点改良事業を実施中(鎌ケ谷市)		
5	東中沢3-8付近 (みちる幼稚園グランド前交差点)	交通量の多い交差点であり、横断に注意を要 する。	①車両に対する注意喚起を目的に横断歩道のカラー化及び交通安全看板の交換(鎌ケ谷市) ②学期末・学期始めの登校指導(学校)		
6	東中沢3-36付近 (向日葵パン前交差点)	速度を出して通行する車両等が多い。	①車両に対する注意喚起を目的に減速ドット線の補修及び交通安全看板看板等の設置(鎌ケ谷市)		
7	東中沢3-40付近 (向原公園前交差点(東中沢3丁目階段下))	交通量は少ないが、多くの子どもが横断する場所である。また、見通しが悪く危険である。 階段が急であり転倒の危険がある。	①車両に対する注意喚起を目的にドット線の補修及び交通安全看板看板等の設置(鎌ケ谷市)		
8	東中沢3-39付近 (中部小学校前十字路)	交通量の多い交差点であり、横断に注意を要 する。	①車両に対する注意喚起を目的に隣接する道路部分のグリーンベルト・クロスマーク及び外側線の保全及び交通安全看板等の設置(鎌ケ谷市)		
9	道野辺中央1-6付近 (シラカワパレス前)	交通量の多い交差点であり、横断に注意を要 する。	①横断の方法と信号待ちの際の注意事項について児童に指導。学期末・学期始めの登校指導(学校) ②車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ケ谷市) ③見守り活動の強化(PTA)		
10	道野辺中央4-6付近 (セブンイレブン道野辺中央4丁目店前交差点)	交通量の多い交差点であり、横断に注意を要 する。	①車両に対する注意喚起を目的に路面標示の補修(鎌ケ谷市) ②学期末・学期始めの登校指導(学校)		
11)	道野辺中央2-4付近 (はな膳付近十字路)	交通量が多く、子どもたちが道路を横断する ときに注意が必要である。	①車両に対する注意喚起を目的に横断歩道のカラー化(鎌ケ谷市)		

宋中次3-1319近 (亩山沿3-1319近		①通行する側について児童に指導(学校) ②車両に対する注意喚起を目的に外側線及びグリーンベルトの保全(鎌ケ谷市)
道野辺中央二丁目9-28付近 (美容室ハッピー前交差点)	道幅が狭いため、歩行者の近くを車両が多く通過する。	①車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ケ谷市)